

## Veloparkieranlagen im Kanton Zürich

Erhebungsbogen Nr.

Nutzung

191-2

Gemischte Nutzung

Wetter

**Datum Erfassung** 

schön

06.05.2011 16:57:00

Anlagetyp

>100 VP

Gemeinde Dübendorf

CH 1903

Koordinaten

У

Х

687 398

250 112

**WGS84** 

8.596331

47.396031

Kategorie

Veloparkierung im öffentlichen Raum

http://map.search.ch/687398,250111

Anzahl Veloparkplätze

**Parkiersystem** 

gedeckt ungedeckt

Pedalhalter

200

0

Anzahl parkierte Velos

Belegung

152 76%

Lage:

- Auffindbarkeit: gut

- Distanz: gut

gut

Verkehrssicherheit:

- Verkehrssicherheit: gut

gut

Sicherheit:

- Einsehbarkeit: gut

gut

Parkiersystem:

- Beleuchtung: vorhanden

gut

- Pedalhalter

- Minimalabstand: ungenügend

Bau:

gut

- Komfort: gut

- Defekt am Bau: nein

- Defekt am System: nein

**Betrieb** 

mangelhaft

- Sauberkeit: gut

- nicht verkehrstaugliche Velos: ja

gut

Gesamtbeurteilung:





möglicher Handlungsbedarf:

Kein Handlungsbedarf

Begründung: